

תאריך: א' תמוז תשס"ז
17 ביוני 2007
מספר התיק: 6 - 01577
שם התיק: מחסנים

12.08
אשרי דארי
אשרי דארי

אל: מר רובי זלוף – סמנכ"ל תיפעול
מר דרור לוטן – ס. מנהל מינהל החינוך

מאת: אהרונזי דוד - מנהל האגף לביטחון ושירותי חירום

הנדון: קילוף צבע בגג מחסן הג"א בתל ברוך

1. בהמשך לטיפול בנוגע לקילוף הצבע בגג מחסן הג"א בתל-ברוך, מצ"ב תשובתם של חברת עזרה ובצרון, הכוללת מיסמך של תוצאות הבדיקה שנעשתה המציין שמצב הגג אינו מהווה סכנה בטיחותית כלשהיא לסביבה.
2. יחד עם זאת בצד האסטטי, נמשך לבחון את האפשרויות לתיקון המצב.
3. לידיעתכם.

ב בר כהן
אהרונזי דוד

מנהל אגף לביטחון ושירותי חירום

העתקים: מר שלמה מזרחי, מנהל מחלקת מקלטים
מר יוסי שוקרון, מנהל רובע צפון מזרח

עזרה ובצרות

חברה לשיכון בע"מ

13 יוני, 2007

1999R.doc

לכבוד
דוד אהרוני
מנהל אגף החירום
עיריית תל-אביב-יפו

א"נ,

הנדון: מחסן חירום - סטפן צוייג 9

בהמשך לבקשתכם עבור בדיקת הגג מחסן החירום בסטפן צוייג 9.

רצ"ב חוות דעת יועץ איכות הסביבה.

בברכה,
ירון שגיא
מנהל פרויקטים

העתקים:

מר אלי גינזברג - מנכ"ל החברה
מר ערן פרוינד - סמנכ"ל הנדסה
מר עמיקם כהן - מנהל אגף נכסים וביצוע



בית אמפא, רח' המסגר 9 תל-אביב 67776
טלפון רב קווי: 7910330-03 פקס: 7910340-03 info@e-b.co.il www.e-b.co.il



30 במאי, 2007

L-3170-1

באמצעות פקס : 03-7910347

לכבוד
עזרה וביצרון
לידי : מר שגיא
נייד : 057-6670190
המסגר 9
תל אביב
א.ג.

הנדון: גג מחסן תירום - תל ברוך, ת"א

במענה לפנייתך ולאחר חביקור שערכתי בטוחותך במחסן תירום, השוכן ברח' סטפן צוויג 9 שכונת תל ברוך, בתל אביב- יפו, לחלק התייחסותי לחיבט חבטיחותי של גג המחסן הנ"ל.

1. גג המחסן הנ"ל עשוי לוחות צמנט אסבסט גלי במצב תקין, במסגרת השימוצים שנערכו במחסן לפני כשנה, בוצעה צביעת החלק החיצוני של הגג בשכבת צבע אקרילי. לפני כן חגג נוקה, ורוסס באמצעות תמיסה של חומר מלכך, ביי, גוי בונד -10%.
2. במהלך חביקור, נצפו חלקים מחגג כהם הצבע ירד, זאת עקב הבדלי הטמפרטורות במשך היום וחלילה ותנאים אטמוספריים קשים.
3. יודגש כי עובדה זו אינה פוגמת בגג ואין סיכון בטיחותי כלשהו לסביבה.

בברכה,
קרול אברהם, מנכ"ל

